

PH: 1-800-873-8731/847-662-2666 • FAX: 847-662-6633

DANAHER CONTROLS
1675 Delany Road Gurnee IL 60031
http://www.dynapar-encoders.com

**(GB) Absolute Shaft Encoders
AI 25 CANopen
Installation instructions**

**(D) Absoluter Drehgeber
AI 25 CANopen
Installationsanleitung**

**(F) Capteur angulaire absolu
AI 25 CANopen
Instructions d'installation**

**(I) Trasduttori assoluti di velocità angolare
AI 25 CANopen
Istruzioni di installazione**

**(E) Transmisores giratorios absolutos
AI 25 CANopen
Instrucciones de instalación**

For ACURO part number **AI25XXXXXX_XX**

Art. No.: 2 565 207

Edition.: 13030400CMF

7 or 8

2. Safety

Authorised persons

The encoder should only be assembled and dismantled by a qualified electrician, as the unit contains sensitive electronic circuits.

Risk of injury due to rotating shafts

Hair and items of clothing may become caught up in rotating shafts.

→ Prior to commencing all works, disconnect all power supplies and ensure that the working environment is Safe!

Risk of destruction due to static electricity

The CMOS modules contained in the encoder are very sensitive to high voltages such as can arise due to friction of the clothing.

→ Do not touch plug contacts or electronic components!

Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting will give rise to constraining forces which will permanently overload the bearings.

→ Never restrict the freedom of movement of the encoder! Use only the enclosed sheet steel springs or a suitable coupling to secure the unit!

Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e.g. due to hammer blows, can lead to the destruction of the optical sensing system and the ball bearings.

→ Never use forte! Assembly is simple provided that correct procedure is followed.

Risk of destruction due to overloading

→ The unit may only be operated within the limits specified in the technical data.

Fields of application: industrial processes and controls.

Overvoltage at the connecting terminals must be limited to overvoltage-class-II values (SELV).

The connecting cable is not for drapery mounting, only for fix mounting.

This encoder is a supply part destined for mounting to an appliance (motor, machine). It is not provided for customer sale.

Manufacturers integrating this encoder to their facilities are responsible as well for compliance with CE guidelines as for the CE mark.

1. Avant-propos

1. Preface

These installation instructions are provided for the connection and starting procedure of your shaft encoder.

You will get further information from the Acuro datasheet, on request or on download from our Internet site.

www.dynapar-encoders.com

D **1. Vorwort**

Diese Anleitung soll Ihnen den Anschluss und die Inbetriebnahme des Drehgebers ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie im Drehgeberkatalog bzw. erhalten Sie auf Anfrage oder per Download von unserer Internetseite.

www.dynapar-encoders.com

I **1. Introduction**

Questo manuale di installazione ha il compito di darle la possibilità di allacciare e mettere in funzione i trasduttori.

Ulteriori informazioni riceve del foglio caratteristiche o a richiesta o servitevi dei download nel nostro sito internet.

www.dynapar-encoders.com

E **1. Préambulo**

Este manual de instalación le permite la conexión y puesta en marcha de los transmisores giratorios.

Encontrará mayor información en el hoja de especificaciones o obtendrá esta en rueda, o bien, solicítala directamente a nuestra empresa.

www.dynapar-encoders.com

(I) 2. Avvertenze sulla Sicurezza

Personne autorizzate

Il trasduttore di rotazione può essere montato e smontato solo da un elettricista specializzato, poiché il trasduttore di rotazione è dotato di circuiti elettronici sensibili.

Pericolo di lesioni dovute ad alberi in rotazione

I capelli e gli indumenti possono impigliarsi negli alberi in rotazione.

→ Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinnescare tutte le tensioni d'esercizio e proteggere la zona di lavoro!

Pericolo di distruzione dovuta all'elettricità formatasi nel corpo

I componenti CMOS del trasduttore di rotazione sono molto sensibili alle alte tensioni come quelle che possono formarsi in seguito allo strofinio degli indumenti.

→ Non toccare i connettori a spina ed i componenti elettronici!

Pericolo di distruzione dovuta a sovraccarico meccanico

Un fissaggio troppo rigido provoca un sovraccarico permanente dei cuscinetti per via delle forze ad azione forzata.

→ Non limitare mai la mobilità dell'albero del trasduttore! Per il fissaggio utilizzare solo le lamiere elastiche in dotazione oppure un giunto adeguato!

Pericolo di distruzione dovuta a shock meccanico

Forti urti, ad esempio i colpi di martello, possono causare la distruzione del sistema di scansione ottica e dei cuscinetti a sfera.

→ Non usare violenza! Lavorando appropriatamente si può unire tutto più leggermente.

→ Pericolo di distruzione dovuta a sovraccarico.

Fare funzionare l'apparecchio entro i limiti che sono stati specificati nelle caratteristiche tecniche.

Campo d'impiego: processi industriali e dispositivi di comando.

Le sovratensioni sui morsetti devono essere limitate ai valori della categoria di sovratensione II (SELV).

Questo trasduttore è un elemento complementare destinato al montaggio in un apparecchio (motore, macchina), e non può essere venduto al cliente finale.

Il produttore che incorpora questo trasduttore nel suo apparecchio è tenuto a far rispettare le direttive CE e a farlo contrassegnare col marchio CE.

(E) 2. Seguridad

Persona autorizada

Dado que el codificador rotatorio contiene circuitos electrónicos sensibles, únicamente un electricista especializado está autorizado a montarlo y a desmontarlo.

Peligro de lesión mediante ejes en rotación

Los cables y las prendas de vestir pueden ser arrastrados por los ejes en rotación.

→ Antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte todas las tensiones de alimentación y asegúre el entorno de trabajo!

Peligro de destrucción por electricidad electrostática

Los componentes de CMOS del codificador rotatorio son muy sensibles a las altas tensiones, que se producen p.ej. por el frotamiento de la ropa.

→ ¡No toque los contactos encufables y componentes electrónicos!

Peligro de destrucción por sobrecarga mecánica

Un soporte rígido produce una sobrecarga permanente de los cojinetes ocasionada por las fuerzas de ligadura.

→ ¡No limite nunca la libertad de movimiento del eje del codificador! ¡Para fijarlo, utilice únicamente las chapas elásticas adjuntadas o un dispositivo de acoplamiento adecuado!

Peligro de destrucción por choque mecánico

Las vibraciones fuertes, p.ej. las que se producen por los golpes de un martillo, pueden destruir el dispositivo de exploración óptica y los rodamientos de bolas.

→ ¡No recorra nunca a la violencia! El montaje es sencillo, siempre y cuando se sigan los pasos correctos.

Peligro de destrucción por sobrecarga

→ ¡No está permitido utilizar el aparato fuera de los límites prescritos en la hoja de datos técnicos.


Campo de aplicación: Procesos industriales y unidades de mando.

Es imprescindible limitar las sobretensiones en los bornes de conexión a los valores correspondientes a la categoría de sobretensión II (SELV).


Este codificador forma parte del suministro y está destinado a la instalación en un aparato (motor, máquina). No está previsto para la venta al cliente.

Toda fabricante, que integre este codificador en uno de sus aparatos, se responsabiliza por el cumplimiento de la normativa CE y de la marca CE.


3. Montage • Assembly • Montage • Montaggio • Montaje




A Synchroflansch • Synchro flange • Bride synchrone • Flangia sincrona • Breda sincronica






B Klemmflansch • Clamping flange • Bride de serrage • Flangia di bloccaggio • Breda de fijación




C Quadratflansch • Square flange • Bride carrée • Flangia quadrata • Breda cuadrada



D Federblech, Hohlwelle • Spring plate, hollow shaft • Tôle élastique à ressorts, arbre creux • Lamiera elastica, albero cavo • Chapa para láminas de contacto

4. Mechanische Daten Mechanical data • Caractéristiques mécaniques Dati meccanici • Datos mecánicos		
d = 6 mm		F<20N d
d = 9,52/10 mm		F<40N d
	- kurzzeitig - short term - brièvement - per breve durata - de corta duración	= 10 000 min ⁻¹
	- Dauerbetrieb - continuous duty - Fonctionnement ininterrompu - Servizio continuo - Funcionamiento	= 6 000 min ⁻¹
		-40 ... +85 °C
- Vibration - Shock	100 m/s ² (10 ... 500 Hz) 1 000 m/s ² (6 ms)	

5. Elektrische Daten Electrical data • Caractéristiques électriques Dati elettrici • Datos eléctricos			
	Singleturn	Multiturn	
U _{in} =(Supply Voltage)	10...30VDC ¹⁾	10...30VDC ¹⁾	
I _{max} (Encoder only) =	200 mA	300 mA	
I _{max} (incl. Output) = Fuse	2 A	2 A	
- Schnittstelle - Interface - Interface - Interfaccia - Interfaz	CAN High-Speed		
- Kabellänge - Cable length - Longueur de câble - Lunghezza cavo - Longitud de cable	max. 100 m		
ESD			


1) Mit Verpolschutz
1) Reverse protection against false polarity

6.4 Anschlussbelegung Flanschdose 2-fach • Pinout (2xConin 8 pol.)			
Pin	In	Out	
1		GND1	Data Ground (M5V)
2	A	A	Receive /Transmit Data-Negative (A)
3			
4	B	B	Receive /Transmit Data-Negative (B)
5			
6		VCC1	+5V ²⁾ (P5V)
7	10...30 VDC	10...30 VDC	+UB ³⁾ (P24)
8	0 V	0V	Ground ²⁾ (M24)

2) Signalausgang signal output
3) Versorgungsspannung supply voltage

	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5
Value	1	2	4	8	16
DIP switch ON =1 DIP switch OFF =0					

DIP switch ON =1
DIP switch OFF =0



DIP 6	DIP 7	DIP 8	Baudrate in kBaud
OFF	OFF	OFF	1000
ON	OFF	OFF	800 (Default)
OFF	ON	OFF	500
ON	ON	OFF	250
OFF	OFF	ON	125
ON	OFF	ON	50
ON	ON	ON	20
ON	ON	ON	10

DIP 9+10 = Bus Termination for last slave (ON = terminated)
Default settings: NodeNo= 0, Baudrate = 800kBaud, Termination = ON

Bus cover	Cable connection	Conin connector	Signal
1 + 10	ws	12	UB in (10...30V)
2 + 9	br	10	0V in
3	gn	2	CAN In - (dominant L)
4	ge	7	CAN In + (dominant H)
5	bl	3	CAN GND In
6	sw	11	CAN GND Out
7	rs	4	CAN Out + (dominant H)
8	gr	5	CAN Out - (dominant L)

